

Fiche technique sous-couche bois et fer



Acier et Galva

- Limite la porosité du bois
- Protège le métal de la corrosion
- Compatible acrylique glycéro
- Adhérence maximale sur bois et fer



DESTINATION

La Sous-Couche Bois et Fer V33 prépare vos boiseries et ferronneries extérieures et intérieures avant la mise en peinture. Elle convient à tous types de bois neufs ou anciens : bois exotiques, durs, résineux et noircis, et dérivés de bois, et à tous types de métaux. Convient également sur acier et galva.

PROPRIÉTÉS

- Barrière anti-UV et anti-humidité : bloque et isole l'eau et l'humidité en surface.
- Formule enrichie en agents anticorrosion : empêche la formation de rouille.
- Prolonge la durabilité des peintures spéciales bois, fer, des lasures et des vernis.

OUTILS

Baguette large. Pinceau à recharger (pour les angles, coins et finitions). Rouleau à poils mi- longs (9 à 12mm). Travailler avec des outils neufs de préférence pour ne pas polluer votre sous-couche avec d'anciens résidus.

PRÉPARATION

Le support doit être propre, sec et sans écaïlle. Poncer les angles et les arêtes du bois pour les arrondir légèrement.

- **BOIS BRUTS, DÉJÀ LASURÉS, SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS (en bon état) :** Poncer légèrement et dépoussiérer
- **SUPPORTS DÉJÀ PEINTS OU VERNIS (en mauvais état) :** Enlever les restes de peinture ou vernis avec le Décapant Bois V33, rincer, poncer puis dépoussiérer.
- **SUR MÉTAUX BRUTS :** Neufs : dégraisser avec un shampoing approprié ou à l'acétone. Rouillés : éliminer la rouille à l'aide d'une brosse métallique puis dépoussiérer.
- **SUR MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :** Peinture abîmée : décaper, rincer, brosser la rouille puis appliquer la Sous-couche Bois et Fer V33.

APPLICATION

Conditions idéales d'application : entre 10° et 25°C.

Mélanger votre Sous-Couche Bois et Fer avec une baguette large en insistant sur le fond du pot pour bien l'homogénéiser. Appliquer sur un support bien préparé en 1 à 2 couches en fonction de la

Porosité du bois. Appliquer chaque couche de façon régulière, sans surépaisseur et en croisant les passes. Laisser sécher 4 heures et poncer légèrement entre chaque couche ou avant d'appliquer la finition.

Formats: 0,5L-2,5L

Nettoyage des outils: Eau

Séchage: entre deux couches: 4h

Complet: 8h

Matériel: pinceau; pistolet; rouleau

Rendement: 0,5L +/- 6m²

CONSEILS V33

La Sous-Couche Bois et Fer V33 doit toujours être recouverte d'une finition.

PRÉCAUTIONS D'USAGE : CRAINT LE GEL. Valeur limite UE pour ce produit (cat A/g) : 30g/l (2010). Ce produit contient max 23 g/l COV. Contribuer à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout. Veiller à apporter le contenant vide ainsi que les produits non utilisés dans une déchetterie (contacter la collectivité locale). Refermer l'emballage après usage.