

LA PEINTURE IDEALE POUR TOUS VOS MÉTAUX !

GARANTIE 8 ANS

APPLICATION FACILE

Sans coulure
Très couvrante
Très bon rendu

SANS SOUS-COUCHE

- Directement sur rouille
- Directement sur toutes anciennes peintures (acrylique, glycéro)

HAUTE PROTECTION

- Stoppe la corrosion grâce à des agents anti-rouille intégrés
- Haute résistance : intempéries, UV et chocs

NUANCIER

4 teintes · 2 aspects



Blanc *
RAL 9016



Gris galet *
RAL 7045



Anthracite *
RAL 7016



Noir (mat et brillant)
RAL 9005



FABRICATION JURA



MAT - BRILLANT*

0,5 L · 2 L

SUPPORTS

- Tous métaux neufs ou anciens : volet, garde-corps, mobilier, portail, grille, barrière, ferronnerie...
- Tous métaux ferreux et alliages (acier, fer, fonte...), mais également aux métaux non ferreux (tôles galvanisées, aluminium, zinc, cuivre...) neufs ou anciens.



TEMPS DE SÉCHAGE

12h ENTRE 2 COUCHES
24h COMPLET



RENDEMENT AU LITRE

+/- 8 m² EN 2 COUCHES



OUTILS

PINCEAU
ROULEAU poils mi-Longs
PISTOLET appliquez en 3 passes



NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

MODE D'EMPLOI

PRÉPAREZ

Préparation indispensable avant mise en peinture : toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

• MÉTAUX BRUTS :

- Neufs : dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.
- Rouillés : éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.
- Métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre) : dégraissez au Solvant Nettoyeur V33 et appliquez la Sous-couche Multi-Matériaux V33.

• MÉTAUX DÉJÀ PEINTS :

- En bon état : poncez légèrement et dépoussiérez.
- Abîmés : enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Fer V33, puis brossez les traces de rouille et dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.

APPLIQUEZ

Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.

- Appliquez la 1^{re} couche de façon régulière. Laissez sécher 12h.
- Poncez légèrement, appliquez la 2^e couche et garnissez les angles.

BON À SAVOIR

- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- L'aspect final du mat est obtenu après 15 jours de séchage.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

GARANTIE 8 ANS

Sur ferronneries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).