

AXDKP SEC

**Décapant
surpuissant**

BOIS



- Résidus non collants faciles à éliminer
- Élimine radicalement vernis, peintures
- Ne noircit pas les bois

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi

Aspect : incolore

Séchage 20°C/65% HR

Conditions de stockage : 5°C < T < 40°C

Conserver dans son emballage hermétique d'origine.

Matériel d'application :

Pinceau.

Consommation :

4 à 5 m²/L par couches.

Séchage :

Recouvrable 1h.

Nettoyage du matériel :

Eau immédiatement après usage.

CONSEIL PRO :

Appliquer de préférence sur un support à l'horizontale.

FONCTIONS

Élimination radicale de tous types de revêtements : vernis, lasures, peintures, crépis, colles, mastics...

Action ultra-rapide : décape en 5 minutes et permet l'application d'une finition dans les meilleures conditions.

Surpuissant : agit sur les couches multiples et anciennes.

Résidus secs : transforme les revêtements en déchets secs non collants, poudre ou film qui s'éliminent facilement à la brosse à poils durs ou à la spatule.

Sans rinçage : application de la finition possible 1h après décapage.

Ne noircit pas les bois..

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant emploi et mettre des gants.

Appliquer de préférence sur un support à l'horizontale.

AX DKPsec s'applique au pinceau en couche épaisse et régulière.

Laisser agir 5 à 10 minutes sur lasure ancienne, 10 à 15 minutes sur peintures.

Sur des couches très anciennes ou très épaisses, griffer les couches afin de faciliter la pénétration du décapant.

Le revêtement ramolli s'élimine avec une spatule ou un grattoir.

Utiliser une brosse nylon dur pour les zones difficiles à atteindre : moulures et reliefs.

Les résidus sont secs après quelques instants, les éliminer à la brosse à poils durs.

IL EST INUTILE DE RINCER.

Pour les revêtements très résistants ou épais, il est parfois nécessaire de renouveler l'opération.

Laisser sécher 1 heure avant l'application d'une finition.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche données de sécurité disponible sur www.quickfds.com