

**LA PEINTURE  
PARFAITEMENT ADAPTÉE  
AUX VARIATIONS  
CLIMATIQUES POUR ÊTRE  
TRANQUILLE LONGTEMPS**

La formule Climats Extrêmes® garantit des performances longue durée pour que vous soyez serein face à toutes les intempéries.

**RÉSISTANCE EXTRÊME**

Stoppe la corrosion grâce à des agents anti-rouille intégrés. Film déperlant contre la pluie et la neige, résistant aux UV.

**RÉSULTAT PARFAIT**


Tendu impeccable sans trace de pinceau, application sans coulure.

**SANS SOUS-COUCHE**

Directement sur rouille et sur toutes anciennes peintures (acrylique / glycéro).

**NUANCIER**

16 teintes · 2 aspects



**BRILLANT · MAT\***



**0,25 L · 0,5 L · 1,5 L · 2 L**



**FABRICATION JURA**





## MODE D'EMPLOI

### SUPPORTS

Tous métaux neufs ou anciens: volet, garde-corps, mobilier, portail, grille, barrière, ferronnerie...

Tous métaux ferreux et alliages (fonte, acier...) soumis à des conditions climatiques très rudes: ferronnerie de bords de mer, de montagne ou exposée plein sud...



### TEMPS DE SÉCHAGE

24h ENTRE 2 COUCHES



### RENDEMENT AU LITRE

+/- 8m<sup>2</sup> FINI EN 2 COUCHES



### OUTILS

PINCEAU OU ROULEAU  
POILS mi-longs  
PISTOLET appliquez en 3 passes



### NETTOYAGE DES OUTILS

WHITE SPIRIT

### PRÉPAREZ

Toute surface à peindre doit être propre, sèche et non grasse.

#### • MÉTAUX BRUTS :

- **Neufs:** dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.
- **Rouillés:** éliminez les parties rouillées à la brosse métallique.

#### • MÉTAUX DÉJÀ PEINTS:

- **En bon état:** poncez légèrement et dépoussiérez.
- **Abîmés:** enlevez les restes de peinture avec le Décapant Gel Express Fer V33, puis brossez les traces de rouille et dégraissez au Solvant Nettoyeur V33.

### APPLIQUEZ

Conditions idéales d'application : entre 12°C et 25°C sans vent.

- Remuez la peinture avant et pendant l'emploi à l'aide d'une baguette longue et large afin de bien l'homogénéiser.
- Appliquez la première couche de façon régulière. Laissez sécher 24h.
- Poncez légèrement, appliquez la seconde couche et garnissez bien les angles.

### BON À SAVOIR

- **L'aspect final du mat est obtenu après 15 jours de séchage.**
- Toutes les teintes peuvent être mélangées entre elles.
- Mélangez les pots si vous avez plusieurs numéros de lot.
- N'appliquez pas sur un support chaud et évitez une forte exposition au soleil/pluie juste après l'application.
- Retirez un maximum de peinture des outils après utilisation. Ne jetez pas les résidus et les eaux/solvants de lavage dans l'évier, les toilettes, les égouts, les poubelles... afin d'éviter un rejet dans l'environnement.

### GARANTIE 10 ANS

Sur ferronneries verticales, dans le respect du mode d'emploi V33. La garantie donne lieu au remplacement / remboursement du produit (sur présentation du bidon et du ticket de caisse).